

# 大型フレーキの ライニングは消耗部品です!! 摩耗残量を定期点検していますか?

ブレーキ  
ライニング  
とは

ブレーキライニングは「ドラムブレーキ」に使用され 車輪の中心にある  
ドラムブレーキの2本のシューに貼り付けられています。  
2本のシューを押し広げることでドラムとライニングに摩擦力を発生させ  
車輪の回転を止める重要な部品です。

交換の目安 厚さ


4 mm

交換を怠ると  
非常に危険です !!



摩耗

こうなる前に  
交換を!



ブレーキ  
ライニングの  
交換目安は

安全にブレーキを効かせるためのライニング交換の目安は残厚4mmです。  
定期点検時に必ずこの残量を点検してください。

摩耗残量が少なくなるほどライニングの摩耗は急速に進行します。

ライニングは消耗部品です!  
「まだ」大丈夫は要注意・交換時期です。

摩耗限度を超えて使用すると

エキスパンダー

スリーブ  
&スクリュー破損



オーバーアジャスト

シュー

残ったライニング

シュー外周損傷

ドラム



ドラム内面損傷

ライニングを  
摩耗限度以上  
使用すると

残量が摩耗限界に近いライニングをそのまま使い続けると、ブレーキの効きが  
悪くなったりライニング摩耗の加速やシリンダーの液漏れ等により重大な事故  
につながる可能性があります。

更に使用するとドラムやシュー本体・エキスパンダーあるいはホイールシリン  
ダーを破損させあとあと余分な整備コストが発生することになります。

自主的に点検・整備をお願いします。エキスパンダーの交換(3年毎)または分解整備も忘れないでください。

**TBK** TBK販売株式会社

〒194-0045 東京都町田市南成瀬4-19-3

TEL 042-724-1555 FAX 042-724-1564

P09-001改



## このようなBrake Shoeの再利用はお奨め出来ません！

### 電車ブレーキ



#### \*発生要因

Liningの全摩耗により ShoeとDrumが直接擦れた事による

#### \*NG事由

ShoeのRimの変形のため「リベットカシメ不良」発生の可能性大



\*片側だけ錆びた事例

・LiningとShoeとの隙間が錆により浮いてしまった事例



↓このシューを剥がした状態↓



#### \*発生要因

LiningとShoeの間に水が浸入した事による


#### \*NG事由

Lining張り付けの際に「リベットカシメ不良」発生の可能性大



・Liningを剥がしてみると内部は錆ついている

### RIM・WEBの曲り



#### \*発生要因

ShoeをBrake-Assyから外す際に過度な力を加えてしまった事による

#### \*NG事由

ShoeをBrake-Assyに再装着の際に装着不良要因となる可能性大



ここで挙げた例の場合はNGとして  
シュー代金を請求させて頂く事と  
なります。

あくまで**NG判断の参考**としてご理解  
頂きますよう宜しくお願ひ致します。